

MINIARC 3.2 Gi & 4.0i

- ◆ Inwertor do spawania otuloną elektrodą metodą MMA + TIG (z zajarzaniem przez potarcie - doskonałe zajarzenie i stabilny łuk)
- ◆ Wbudowany układ mikroprocesorowy I.P.M. (Inverter Power Microcontroller) - optymalizujący i sterujący układem mocy inwertora
- ◆ Urządzenie nie powoduje zakłóceń w pracy urządzeń gospodarstw domowych i nie jest wrażliwe na zakłócenia emitowane przez te urządzenia (zgodność z normą EN 60974-10)
- ◆ Wbudowane fabrycznie funkcje do spawania MMA:
 - ARC FORCE - narastanie prądu
 - HOT START - gorące zajarzenie
 - ANTI STICK - układ antyprzyklejowy
- ◆ Czytelny, przyjazny i łatwy w obsłudze panel przedni
- ◆ Możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego (nom. 7 kVA)
- ◆ Wentylator i zabezpieczenie termiczne
- ◆ Wskaźnik bezpieczeństwa dwukolorowa dioda LED – kontrola: napięcia sieciowego, termicznego, strumienia prądu



	MINIARC 3.2 Gi	MINIARC 4.0i
Znamionowe napięcia zasilania	230 V (+/-10%), 50 Hz, 1 faza	
Zużycie prądu efektywne	14 A	16 A
Zabezpieczenie prądowe	16 A	25 A
Napięcie wtórne stanu jałowego	69 V	85 V
Zakres prądu spawania	5 A – 130 A	5 A - 150 A
Prąd spawania 20% dla 40°C	130 A	150 A (25%)
Prąd spawania 60% dla 40°C	70 A	120 A
Prąd spawania 100% dla 40°C	55 A	100 A
Średnica stosowanych elektrod	∅ 1,6 ÷ 3,2 mm	∅ 1,6 ÷ 4,0 mm
Wymiary	320 x 120 x 220 mm	365 x 145 x 230 mm
Masa	3,5 kg	7,0 kg
Norma	EN 60974-1 / EN 60974-10	
Klasa izolacji / Klasa ochrony obudowy	H / IP 23 S	H / IP 23

	MINIARC 3.2 Gi	MINIARC 4.0i
Wyposażenie standardowe:	Nr kat.	
źródło prądu, przewód zasilający dł. 2 m z wtyczką, przewód spawalniczy 3 m z uchwytem do elektrod, przewód masowy 2 m, zacisk kleszczowy, wtyki DINSE, maska spawalnicza, szczołko-młotek, mała paczka elektrod rutowych, plastikowa skrzynka, instrukcja obsługi	W000271544	-
źródło prądu, przewód zasilający dł. 3 m z wtyczką, przewód spawalniczy 5 m z uchwytem do elektrod, przewód masowy 3 m, zacisk kleszczowy, wtyki DINSE, pasek do przenoszenia urządzenia na ramieniu, instrukcja obsługi	-	W000260940